



DWL適合表

更新箇所		一部：適合なし		
車名	型式	年式	DWL(ドアウォーキング) 品番：V9TZDW-	備考
アイシス	ANM10・15/ZGM10・11・15/ZNM10	2004.10～	—	
アクア	NHP10	2011.12～	001	
	NHP10	2017.7～	001	2019.7～含む
アベンシス	ZRT272	2011.9～	002	
アリオ	NZT260/ZRT260・261・265	2007.6～	001	
アルファード/ヴェルファイア	ANH20・25/GGH20・25	2008.5～2015.1	001/002	要確認 カーテシ有(002)・無(001)
	AGH30・35/GGH30・35	2015.2～	001/002	要確認 カーテシ有(002)・無(001)
アルファードハイブリッド /ヴェルファイアハイブリッド	ATH20	2011.11～2015.1	001/002	要確認 カーテシ有(002)・無(001)
	AYH30	2015.2～	001/002	要確認 カーテシ有(002)・無(001)
ist	NCP11#/ZSP110	2007.8～2016.4	—	
ウィッシュ	ZGE20・21・22・25	2009.4～	001	
ヴィッツ (含むHV)	SCP90/NCP91・95/KSP90	2005.2～2010.12	001	
	NSP130・131・135/KSP130/NCP131/NHP130	2011.1～	001	
ノア/ヴォクシー (含むHV)	AZR60G・65G	2001.12～2007.6	—	
	ZRR70・75	2007.7～2014.1	001	
	ZRR80・85/ZWR80	2014.1～	001	2019.1～MC含む
エスクァイア (含むHV)	ZRR80・85/ZWR80	2014.10～	001	2019.1～MC含む
エスティマ	MCR30・40/ACR30・40	2000.1～2005.12	—	
	ACR50・55/GSR50・55	2006.1～	001/002	要確認 カーテシ有(002)・無(001)
エスティマハイブリッド	AHR10	2001.6～2005.10	—	
	AHR20	2006.6～	001/002	要確認 カーテシ有(002)・無(001)
FJクルーザー	GSJ15W	2010.12～	001	
オーリス	NZE181・184/ZRE186	2012.8～2015.3	001	
	NRE185/NZE181・184/ZRE186	2015.4～	001	
カムリ	AVV50	2011.9～	002	
	AXVH70	2017.7～	002	
カローラアクシオ	NZE141・144/ZRE142・144	2006.11～2012.4	001	
	NRE160・161/NZE161・164/NKE165	2012.5～	001	
カローラ	NRE210・ZRE211・ZWE21#	2019.8～	—	配線引き込み不可
カローラツーリング	NRE210・ZRE211・ZWE21#	2019.8～	—	配線引き込み不可
カローラフィールダー	NZE141・144/ZRE142・144	2006.11～2012.4	001	
	NRE162/NZE161・164/NKE165	2012.5～	001	
カローラスポーツ	NRE21#・ZWE211	2018.6～	—	配線引き込み不可
カローラルミオン	NZE151・ZRE15#	2007.10～2015.12	001	
クラウンアスリート	AWS210・211/GRS210・211・214	2012.12～	002	
クラウンロイヤル (ハイブリッド含む)	AWS210・211/GRS210・211	2012.12～	002	
クラウンマジェスタ	AWS215/GWS214	2013.9～	002	
クラウン	ARS220・AZSH2#・GWS224	2018.6～	—	カーテシコネクタ形状異なるため
グランエース	GDH303	2019.12～	001	
SAI	AZK10	2009.12～	002	
サクシード/プロボックス	NCP51・55・58・59/NLP51	2005.8～2014.7	—	
	NCP160・165	2014.7～	—	
	NCP160・166/NHP160	2018.12～	—	スイッチベースの空き要確認
C-HR	NGX50/ZYX10	2016.12～	—	電圧不足のため
GRコペン	LA400A	2019.10～	—	
シエンタ	NCP81・85	2003.10～2015.6	001	
	NHP170/NCP175/NSP170・172	2015.7～	001	
スペイド	NCP141・145/NSP140・141	2012.7～	—	
センチュリー	UWG60	2018.6～	—	カーテシコネクタ形状異なるため
86	ZN6	2012.3～	—	
ハイラックス	GUN125	2017.8～	001	
パッソ	NGC30/KGC30・35	2010.2～2016.3	001	
	M700A・M710A	2016.4～	—	
ハリアー	AVU65W/ZSU60W・65W	2013.12～	002	
ハリアー	AXUH8#・MXUA8#	2020.6～	—	リヤドア開閉時にレンズ干渉のため

車名	型式	年式	DWL(ドアウォーキング) 品番：V9TZDW-	備考
bB	QNC20・21・25	2006.1～2016.7	001	
ピクシスエポック	LA300A・LA310A	2012.4～2017.4	-	サービスホールが無いため
	LA350A・LA360A	2017.5～	-	サービスホールが無いため
ピクシススペース	L575A・L585A	2011.9～2016.12	-	サービスホールが無いため
ピクシスジョイ	LA250A・LA260A	2016.9～	-	サービスホールが無いため
ピクシストラック	S201U・S211U	2011.11～2014.7	-	サービスホールが無いため
	S500U・S510U	2014.9～	-	サービスホールが無いため
ピクシスパン	S321M・S331M	2011.12～2017.11	-	サービスホールが無いため
		2017.11～	-	サービスホールが無いため
ピクシスメガ	LA700A・LA710A	2015.7～	-	サービスホールが無いため
プリウス	ZVW30	2009.5～2015.1	002	
	ZVW50・51・55	2015.12～	002	
		2018.12～	002	
プリウスα	ZVW40W・41W	2011.5～	002	
プリウスPHV	ZVW35	2012.1～	002	
	ZVW52	2017.1～	002	2019.5～含む
プレミオ	NZT260/ZRT260・261・265	2007.6～	001	
ポルテ	NCP141・145/NSP140・141	2012.7～	-	
マークX	GRX120・121・125	2004.11～2009.10	002	
	GRX130・133・135	2009.10～	002	
ミライ	JPD10	2014.11～	-	電圧不足のため
ヤリス	KSP210・MXPA10・MXPH1#	2020.1～	001	
ヤリスクロス	MXPB10・MXPB15・MXPJ10・MXPJ15	2020.08～	001	
ライズ	A200A・A210A	2019.10～	-	
ラクティス	NCP100・105/SCP100	2005.10～2010.3	001	
	NCP120・122・125/NSP120・122	2010.11～2016.8	001	
RAV4	ACA31W・36W	2005.11～2016.7	001	
	AXAH5#・MXAA5#	2019.4～	001	
ランドクルーザー	UZJ200W・202W	2007.10～	-	
ランドクルーザープラド	GRJ150W・151W/TRJ150W	2009.8～2013.8	002	
		2013.9～	001	
ルーミー/タンク	M900A・910A	2016.11～	-	
ルーミー	M900A・910A	2020.9～	-	
レジアスエース/ハイエース	KDH20#・22#/TRH20#,21#,22#	2004.8～2013.10	-	
	KDH20#・22#/TRH20#,21#,22#	2013.11～	-	